

# 立教大学所属 軽飛行機式SS-1型 JA2117

## に関する航空事故報告書

昭和49年5月24日

航空事故調査委員会議決（空委調第59号）

委員長代理	山 口 真 弘
委 員	諏 訪 勝 義
委 員	岡 田 實
委 員	上 山 忠 夫

### 1. 航空事故調査の経過

#### 1.1 航空事故の概要

昭和49年3月22日12時40分立教大学所属軽飛行機式SS-1型JA2117は埼玉県妻沼第1滑空場を離陸し上昇気流に乗り上昇したがその後、風が急激に強くなり13時05分ころの着陸時、砂じんのため滑空場がよく見えず第1滑空場と第2滑空場の中間に不時着したが、不時着時強風に左翼をあぶられ機体は中破したが乗員は異常がなかった。

#### 1.2 事故調査の概要

昭和49年3月23日 現場調査

昭和49年5月23日 原因関係者からの意見聴取

### 2. 認定した事実

#### 2.1 飛行の経過

昭和49年3月22日は午前中から南よりの微風が吹いていたが、12時過ぎに西よりに風がだったのでピスト（待機所）交換を行った。教官は、前夜の天気図及び午前の天気予報から判断して前線の通過と風速が強くなることを予想していたが、JA2117のウインチによる

**005001**

離陸（以下「発航」という。）時は西の風6～8メートルぐらいであったので、飛行には差しつかえないと判断して発航させた。

同機は、12時40分に発航し、ピストに離脱高度400メートルをトランシーバーで報告した。ピスト付近まで同高度を保ちながら旋回し、その付近から上昇気流に乗り急激に上昇始めた。この頃から交信状態が悪くなり、機上トランシーバーは受信できなくなった。また、風も強くなり、砂じんのため滑空場がほとんど見えなくなり、かつトランシーバーも聞こえないので操縦者は帰投する決意をした。

向い風が強いため時速130キロでアプローチを開始したが、砂じんのため第1滑空場及び第2滑空場がよく見えず、その中間の平地に不時着しようとした。高度約2メートルぐらいで、左翼を風にあぶられたのでスティックを左に操作したが姿勢は直らず、そのまま機首を地上に接地させ転覆した。時間は13時05分ごろであった。

機体は中破したが操縦士は無事であった。

## 2.2 人の死亡、行方不明及び負傷

死傷	乗組員	旅客	その他
死亡	0	0	0
負傷	0	0	0
なし	1	0	

## 2.3 航空機の損壊の程度

中破した。（機首破損、キャノピー破損、胴体下面破損、左主翼つけ根部分破損、方向舵上部破損、胴体ねじれ）

## 2.4 航空機以外の物件の損害

なし。

## 2.5 乗組員に関する情報

機長 A (22才)は大学3年生で操縦練習許可書東第0358号を有し、その有効期間は昭和48年6月13日から同49年6月12日までであった。

昭和47年11月20日単独飛行の技能について教官の証明を受けた。軽飛行機式SS-1型の単独飛行の技能についての証明は昭和48年2月16日に認定された。

**005002**

飛行回数は 250 回で、そのうち単独飛行は 31 回であり、軽飛行機式 SS - 1 型による飛行回数は 27 回であった。

(註)

教官 B (地上監督) 27 才

教官は、昭和 42 年 5 月 1 日付けの滑空機（上級）の技能証明書を有し、また昭和 44 年 3 月 1 日付けの操縦教育証明を有していた。第 3 種航空身体検査証明書（第 31350193 号）の有効期間は昭和 48 年 7 月 27 日から昭和 49 年 7 月 26 日までであった。

総飛行回数は 4,250 回であった。

## 2.6 航空機に関する情報

J A 2117 の航空機型式は軽飛行機式 SS - 1 型であって、軽飛行機開発株式会社により昭和 45 年 3 月 21 日に製造され、製造番号は第 69 - 26 号であった。同機の登録年月日は昭和 45 年 4 月 7 日であり、昭和 49 年 3 月 11 日から同 50 年 3 月 10 日まで有効な耐空証明書（第 48 - 21 - 17 号）を有し、製造後事故時までの総飛行回数は 1,323 回であり、総飛行時間は 154 時間 4 分であった。また最終確認後事故時までの飛行回数は 31 回であり、飛行時間は 3 時間 20 分であった。

事故時の航空機の重量は約 300 キログラム、その重心位置は約 37% MAC と推定される。

## 2.7 気象に関する情報

当日 9 時に日本海中部にあった 990 ミリバールの発達した低気圧は、12 時には 998 ミリバールとなって衰えたが、関東中部には別の低気圧が発生した。前線は日本海の低気圧から仙台の東をとおり関東中部に達し、関東中部の低気圧からは別の前線が南西および東にのびていた。これら低気圧および前線の影響により関東以西では全般に風が強まった。

妻沼滑空場から南西約 9 キロメートルの位置にある熊谷地方気象台の当日 9 時の観測値は次のとおりである。

観測時間	気 圧	気 温	相対湿度	風 向	風 速	天気
9 時	1001.7	6.8 ℃	65 %	北	0.7 メートル	快晴
10	999.7	9.8	53	西北西	0.7	—
11	998.0	12.4	47	北	1.8	—
12	996.6	15.2	38	北	2.8	晴
13	996.0	14.6	23	西北西	11.5	—
14	997.2	12.6	23	西北西	15.5	—
15	999.2	11.9	16	西北西	14.0	晴

005003

## 2.8 通信に関する情報

同滑空機にはトランシーバー 2 6, 3 4 2 メガヘルツが搭載されていたが、離陸後ピストからの受信が不能となった。なお、ピストの受信機は同機からの送信を受信していた。

## 2.9 人の生存に関する情報

機体転覆時操縦士は、自分がしめていたばく帶に宙吊りになったが負傷しなかった。

# 3. 事実を認定した理由

## 3.1 解析

操縦者は操縦練習許可書を有し、また、単独飛行の技能について証明を受けていた。

J A 2 1 1 7 は、有効な耐空証明書を有していた。また、機体、システムは事故発生時まで正常な状態であったものと認められる。

熊谷地方気象台の観測では、午前中は北寄りの風 2 ~ 3 メートルぐらいで、静かな晴天であったが、12時30分ごろから北西の風がやや強くなり、平均風速で 6 ~ 7 メートルぐらいで、瞬間風速は 10 ~ 12 メートルくらいになった。12時45分から風はさらに強くなり、平均風速で 11 ~ 15 メートル、瞬間風速では 19 ~ 25 メートルくらいの風が 15 時 30 分ころまで続いた。また、風じんが 12 時 50 分ぐらいから 14 時 40 分まで立ち、視程は 1,000 メートルぐらいであった。12時~13時ごろ、寒冷前線が埼玉県を通過したものと考えられる。

J A 2 1 1 7 は 12 時 40 分に発航し、それから数分して風が強くなってきたと操縦者及び教官は述べているが、これは気象台の観測と一致する。また気象台によると風じんが 12 時 50 分ぐらいから立ったが、J A 2 1 1 7 の操縦士はこれに遭遇したものと認められる。

事故当日、立教大学は第 1 滑空場を使用していたが、ほかに B 大学が第 1 滑空場を、また C 大学が第 2 滑空場を使用していた。事故発生直前の各大学の発航状況は次のとおりであった。

立教大学		B 大学	
発航 → 着陸		発航 → 着陸	
12時16分	→ 12時21分	12時23分	→ 12時30分
12時26分	→ 12時34分	12時29分	→ 12時37分
12時35分	→ 12時41分	12時36分	→ 12時44分
12時40分	→ 13時 5分(事故)		

005004

## C 大 学

### 発 航 一 着 陸

12時17分 — 12時24分

12時33分 — 12時40分

これによると、JA2117が発航される直前まで他の大学も滑空機を発航していた。通常滑空機の発航から着陸までは5～6分ぐらいであるがJA2117は発航後上昇気流に乗ったため滞空時間が延びる結果となった。教官は、JA2117発航時に風が以前より少し強くなつたが、飛行には差しつかえないと判断して発航させた。その後、数分後に風が強くなつたが気象状態に関して教官の予想をはるかに上回つたものと考えられる。熊谷地方気象台では13時40分に強風注意報を発表し、翌日の11時に解除している。

JA2117の操縦士は進入に際して砂じんのため第1滑空場と第2滑空場がよく見えず、その中間の長さ約800メートルの平地に着陸しようとしたが、この平地は着陸に適した土地であったと考えられる。操縦士は沈下速度の早くなるのをさけるためと、同機ができるだけ第1滑空場に接近させるためスピードブレーキを使用しなかつたのは適切な措置と考えられる。

同滑空場はほぼ140度～320度の方向であり、当時の風は西～西北西と考えられ、20度～50度ぐらいの左横風となる。瞬間風速は19～25メートルぐらいあったものと考えられ、JA-2117は地上約2メートルぐらいで、突風に左翼をあぶられステックを左に使用したが、そのまま機首を接地させ横転したものと推定される。

## 4. 結

### 論

- (1) 機長は、単独飛行の技能について教官の証明を受けていた。
- (2) 航空機は、所定の耐空証明を有し、かつ整備されていた。
- (3) 熊谷地方では、12時45分ころから風は平均で11～15メートル、瞬間風速で19～25メートルとなつた。
- (4) 12時40分、JA2117を発航させる時、教官はまだ安全に飛行できると考えていたが、発航後急に風が強まり、砂じんが立ち初めた。
- (5) 機長は妻沼第1滑空場から約200メートルの平地に不時着しようとしたが、不時着寸前突風に左翼をあぶられ転覆した。

**005005**

## 原 因

本事故は、不時着時に左翼を突風にあふられたためと認められるが、これには教官の予想を  
はるかに上回って風速が急に強くなったことが関与しているものと考えられる。

**005006**