## 船舶事故等調査報告書

平成22年1月28日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第324号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年10月17日(土) 10時40分ごろ	
	和歌山県和歌山市 田倉埼灯台から真方位135°600m付近	
	(概位 北緯34°15.7′ 東経135°04.0′)	
事故等調査の経過	平成21年10月20日、本事故の調査を担当する主管調査官(神戸事	
	務所)を指名した。	
	原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	モーターボート remifa、6.58m	
船舶番号、船舶所有者等	250-22731和歌山、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船底に破口、船外機脱落	
事故等の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、和歌山下津港において漂泊し、吊り下	
	げていたフェンダーの収納作業中、平成21年10月17日10時40分	
	ごろ、風浪により船体が圧流され、浅瀬に乗り揚げた。	
気象・海象	気象:天気 曇り、風向 南西、風力 4	
	海象:波高 約1.5 m、潮汐 下げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	あり
	判明した事項の解析	本船は、和歌山下津港において漂泊してフェンダ
		一の収納作業中、船長が適切な見張りを行っていな
		かったため、風浪により圧流された可能性があると
		考えられる。
原因	本事故は、本船が和歌山下津港において漂泊してフェンダーの収納作業	
	中、適切な見張りを行っていなかったため、風浪に圧流されて浅瀬に乗り	
	揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
·		