船舶事故調査報告書

平成29年8月24日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故種類	のり養殖施設損傷
発生日時	平成28年9月10日 13時25分ごろ
発生場所	千葉県富津市富津岬南西方沖
光工物別 	
	明治百年記念展望塔から真方位220°1,100m付近
	(概位 北緯35°18.3′ 東経139°46.6′)
事故の概要	プレジャーボートチャリダーは、航行中、のり養殖施設に進入し、
	同施設が損傷した。
事故調査の経過	平成28年9月12日、主管調査官(横浜事務所)を指名
	原因関係者から意見聴取実施済
事実情報	
船種船名、総トン数	プレジャーボート チャリダー、5トン未満(長さ7.16m)
船舶番号、船舶所有者等	235-29186千葉、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、一級小型・特殊・特定
負傷者	なし
損傷	本船 なし
	のり養殖施設 枠綱等の切断
気象・海象	気象:天気 晴れ、風向 東北東、風速 約2.3m/s、視界 良好
	海象:波高 約0.5~1.0m、潮汐 ほぼ高潮時
事故の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、富津岬南西方
	沖を航行中、のり養殖施設に進入し、同施設の枠綱等を切断した。
	本船は、切断した枠綱等がプロペラに絡んで航行不能となり、来援
	 した水難救済会所属船に救助され、富津漁港へえい航された。
分析	本船は、富津岬南西方沖を航行中、のり養殖施設に進入し、同施設
	が損傷したものと考えられるが、船長から情報が得られなかったた
	め、同施設に進入した状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、本船が、富津岬南西方沖を航行中、のり養殖施設に進入
	したことにより発生したものと考えられる。