

航空事故調査情報（調査実施国の変更）

平成27年9月24日
運輸安全委員会

当委員会は、国土交通省航空局からの通報に基づき、平成27年9月7日付け航空事故調査情報としてお知らせしました下記航空事故の調査を進めてきましたが、事故機から取り下ろした飛行記録装置（FDR）の記録の分析から、事故発生場所が、成田国際空港の東約122キロメートルの公海上空であることが判明したため、この旨を米国国家運輸安全委員会に連絡したところ、本件事故については、米国側で調査を進めるとの連絡がありましたので、お知らせします。なお、当委員会は、米国国家運輸安全委員会の依頼に基づき、関連資料の提供等の協力を行うこととしています。

記

1. 発生日時／場所

平成27年9月6日（日）14時25分頃（日本時間）

（実際は、平成27年9月6日（日）14時17分頃（日本時間）
であることが判明した。）

成田国際空港の東約44キロメートル、高度約3,700メートル

（実際は、成田国際空港の東約122キロメートルであることが判明した。）

2. 運 航 者

ユナイテッド航空

3. 航 空 機

(1) 国籍/登録記号 N33294

(2) 型式 ボーイング式737-800型