

船舶事故調査報告書

平成22年10月28日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

委員 横山 鐵 男（部会長）

委員 山本 哲 也

委員 根本 美 奈

事故種類	衝突（防波堤）	
発生日時	平成21年5月24日（日） 03時40分ごろ	
発生場所	長崎県長崎市三重式見港沖防波堤 ^{みえしきみ} 三重式見港三重南防波堤西灯台から真方位241° 1,440m付近 （概位 北緯32° 48.4′ 東経129° 44.6′）	
事故調査の経過	平成21年5月24日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等</p> <p>モーターボート オーシャンズ8とぎつ、10.0トン 290-40201長崎、個人所有 12.22m (Lr)、FRP ディーゼル機関、314.06kW、進水年月日 不明</p>	
乗組員等に関する情報	<p>船長 男性 47歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 免許登録日 平成元年12月21日 免許証交付日 平成16年3月25日 （平成21年12月20日まで有効）</p>	
死傷者等	<p>軽傷 2人（船長及び同乗者B） 船長が頬骨骨折を、同乗者Bが両肩、頭部の打撲傷を負った。</p>	
損傷	船首部破損、脱落	
事故の経過	<p>本船は、平成21年5月24日、船長1人が乗り組み、友人5人を同乗させ、釣りの目的で、三重式見港内を釣り場へ向け航行中、03時40分ごろ、三重式見港沖防波堤先端に衝突した。</p> <p>本船は、航行中の漁船により三重式見港にえい航され、負傷者は、入港後、救急車で搬送された。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 西北西、風速 約2.1m/s、月齢 29 海象：潮汐 上げ潮初期</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>不明 不明 不明</p> <p>本船は、三重式見港内を航行中、三重式見港沖防波堤に衝突したものと考えられるが、船長及び同乗者から情報が十分に得られなかったことから、衝突に至る状況を明らかにすることができなかった。</p>

原因	本事故は、夜間、本船が三重式見港内を航行中、三重式見港沖防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
----	--