

【航空】調査の進捗状況(2012/02/22)

事故

発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	報告書
2012/2/19	北海道空知郡南富良野町狩振岳山頂付近	JA710H	ユーロコプター式EC120B型	日本ヘリシス株式会社	離陸時機体損傷	調査中
2012/2/5	宮城県仙台空港滑走路	JA8384	エアバス・インダストリー式320-200型	エアニッポン株式会社	着陸復行時機体損傷	調査中
2012/1/18	東シナ海上、高度1000ft	JA720A	ボンバルディア式DHC-8-315型	海上保安庁	鳥衝突	調査中
2012/1/4	茨城県水戸市大洗場外離着陸場	JR7327	マックス・エンタープライズ式アクシス-R503型	個人	地上走行中前転負傷	調査中
2011/10/3	東京都調布飛行場滑走路	JA3959	セスナ式TU206G型	共立航空撮影株式会社	着陸時機体損傷	調査中
2011/10/3	神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬1649-1長者屋敷キャンプ場	JA508A	ユーロコプター式AS350B3型	東邦航空株式会社	墜落	調査中
2011/9/22	香川県東かがわ市引田野球場	JA6522	ユーロコプター式AS350B3型	四国航空株式会社	火災	進捗状況 調査中
2011/8/31	茨城県石岡市高浜の用水路	JR1417	スポーツアビエーション・エアクラフト式アベンジャーR447L型	個人	墜落	調査中
2011/7/28	北海道河西郡芽室町 剣山山中	JA4215	ビーチクラフト式A36型	独立行政法人航空大学校	墜落	進捗状況 調査中
2011/7/26	静岡県静岡市清水区三保の東約8キロメートルの海上	JA22DB	エクストラ式EA300/200型	個人	墜落	調査中
2011/7/24	兵庫県但馬飛行場駐機場	JA4123	ソカタ式TB21型	個人	機体損壊	報告書案審議中
2011/7/14	福井県鯖江市内場外離着陸場付近	JA007J	ロビンソン式R22Beta型	個人	着陸時機体損傷	報告書案審議中
2011/7/10	埼玉県ホンダエアポート付近上空、高度約3,400メートル	JA55DZ	セスナ式208B型	東京スカイダイビングクラブ	機体損壊	意見照会作業中
2011/6/12	北海道石狩郡新篠津滑空場	JA2168	スポルタビア式SF25型(動力滑空機)	個人	着陸時機体損傷	意見照会作業中
2011/4/27	静岡県浜松市の南約130キロメートル、高度約7,600メートル	JA8569	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	機体動揺負傷	報告書案審議中
2011/3/24	熊本県熊本空港滑走路	JA33UK	セスナ式172S型	本田航空株式会社	着陸時機体損傷	調査中
2011/1/3	熊本県菊池郡大津町矢護山の南南東約1.3キロメートル	JA701M	ハイパー式PA-46-350P型	個人	墜落	調査中
2010/11/5	宮崎県宮崎空港滑走路	JA4167	ビーチクラフト式A36型	独立行政法人航空大学校	着陸時機体損傷	意見照会作業中
2010/9/26	鹿児島県熊毛郡屋久島町紀元杉付近の山中	JA9635	エアロパシアル式AS332L型	朝日航空株式会社	墜落	調査中
2010/8/18	香川県沖多度郡多度津町佐柳島(さなぎじま)沖	JA6796	ヘルシ412EP型	海上保安庁	電線接触墜落	意見照会作業中
2010/7/28	北海道松前郡福島町岩部岳東方の山中	JA3902	セスナ式TU206G型	中日本航空株式会社	墜落	意見照会作業中
2010/7/25	埼玉県秩父市大滝の山中	JA31TM	ユーロコプター式AS365N3型	埼玉県(本田航空株式会社受託運航)	墜落	経過報告 意見照会作業中
2009/10/11	北海道美瑛岳東約6kmの山中	JA2503	バレンティン/FFT式KIWI型	個人	不時着時機体損傷	意見照会作業中
2009/3/23	千葉県成田国際空港滑走路34L上	N526FE	ダグラス式MD-11F型	フェデラルエクスプレスコーポレーション	着陸時大破炎上	経過報告 報告書案審議中

重大インシデント

発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	報告書
2011/10/12	大阪府関西国際空港A滑走路上及び関西国際空港の南西約6.5km付近	N588HA-JA8356	ボーイング式767-300型、ボーイング式767-300型	ハワイアン航空、全日本空輸株式会社	使用中滑走路誤進入	調査中
2011/9/6	静岡県浜松市の南約43km、気圧高度約41,000ft	JA16AN	ボーイング式737-700型	エアニッポン株式会社	操縦障害	進捗状況 調査中
2011/7/8	東京都東京国際空港の北西約120キロメートル、高度約9,200メートル	JA8674	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	発動機破損	調査中
2011/6/27	大阪府大阪国際空港の南西約50キロメートル、高度約2,000メートル	JA805K	ボンバルディア式DHC-8-314型	ANAウイングス株式会社	発動機破損	調査中
2011/6/4	北海道奥尻空港上空	JA03HC	サーブ式 SAAB340B型	株式会社北海道エアシステム	緊急操作(地上接近)	進捗状況 調査中
2011/5/10	福岡県福岡空港の北西約5.6キロメートル付近(日本エアコミューター)、福岡空港滑走路(E-2誘導路付近)(全日本空輸)	JA844C-JA602A	ボンバルディア式DHC-8-402型(日本エアコミューター)、ボーイング式767-300型(全日本空輸)	日本エアコミューター株式会社、全日本空輸株式会社	使用中滑走路誤進入	意見照会作業中
2010/12/26	福岡県福岡空港W-8誘導路付近(エアバス)、福岡空港の南約5.6km付近(ジャルエクスプレス)	HL7517-JA8998	ボーイング式737-400型(エアバス)、ボーイング式737-400型(ジャルエクスプレス)	エアバス、株式会社ジャルエクスプレス	使用中滑走路誤進入	報告書案審議中
2010/11/28	愛知県中部国際空港の南西約10キロメートル、高度約1,100メートル	N482EV	ボーイング式747-200F型	エバーグリーン国際航空	発動機破損	報告書案審議中
2010/10/23	東京都横田飛行場の北西約19キロメートル、高度約2,900メートル	JA3818	セスナ式TU206G型	川崎航空株式会社	燃料欠乏	意見照会作業中
2010/8/15	宮城県仙台空港の西約12.6キロメートル、高度約1,500メートル	JA002D	ダグラス式MD-90-30型	株式会社日本航空インターナショナル	火災発生(発動機)	意見照会作業中
2009/3/28	沖縄県慶良間列島の北西約6nm(約11km)の海上	JA135E	ユーロコプター式EC135T2型	ヒラタ学園	発動機破損	経過報告 調査中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。

【鉄道】 調査の進捗状況(2012/02/22)

運輸安全委員会

事故

発生年月日	事業者	線区	種類	報告書
2012/2/17	西日本旅客鉄道株式会社	山陽線 西明石駅構内 [兵庫県明石市]	鉄道人身障害事故	調査中
2012/2/16	日本貨物鉄道株式会社	石勝線 東追分駅構内 [北海道勇払郡安平町]	列車脱線事故	調査中
2012/2/4	長崎電気軌道株式会社	大浦支線 市民病院前停留場～大浦海岸通停留場 [長崎県長崎市]	道路障害事故	調査中
2012/1/4	富山地方鉄道株式会社	立山線 立山駅構内 [富山県中新川郡立山町]	列車火災事故	調査中
2011/12/27	日本貨物鉄道株式会社	東海道線 岐阜貨物ターミナル駅構内 [岐阜県岐阜市]	列車脱線事故	調査中
2011/12/24	西武鉄道株式会社	西武園線 東村山駅構内 [東京都東村山市]	列車脱線事故	調査中
2011/11/29	西日本旅客鉄道株式会社	北陸線 加賀温泉駅～大聖寺駅間 [石川県加賀市]	列車脱線事故	調査中
2011/11/1	秩父鉄道株式会社	秩父本線 樋口駅～野上駅間 [埼玉県秩父郡長瀬町]	列車脱線事故	調査中
2011/7/14	東日本旅客鉄道株式会社	磐越西(ばんえつさい)線 徳沢(とくさわ)駅構内 [福島県耶麻郡西会津町]	列車脱線事故	調査中
2011/6/17	西日本鉄道株式会社	天神大牟田(てんじんおおむた)線 下大利(しもおおり)駅～都府楼前(とふろうまえ)駅間 [福岡県太宰府市]	鉄道人身障害事故	調査中
2011/5/27	北海道旅客鉄道株式会社	石勝線 清風山(せいふうざん)信号場構内(新夕張駅～占冠(しむかっぷ)駅間)第1ニニウトンネル内 [北海道勇払郡占冠村]	列車脱線事故	調査中
2011/3/11	東日本旅客鉄道株式会社	東北新幹線 仙台駅構内 [宮城県仙台市青葉区]	列車脱線事故	調査中
2011/3/11	日本貨物鉄道株式会社	東北線 長町(ながまち)駅～太子堂(たいしどう)駅間 [宮城県仙台市太白区]	列車脱線事故	調査中
2011/3/11	日本貨物鉄道株式会社	常磐線 浜吉田駅～山下駅間 [宮城県亶理郡山元町]	列車脱線事故	調査中
2011/3/10	日本貨物鉄道株式会社	成田線 久住(くずみ)駅～滑河(なめがわ)駅間 [千葉県成田市]	列車脱線事故	調査中
2011/2/1	東日本旅客鉄道株式会社	飯山線 森宮野原(もりみやのほら)駅～足滝(あしたき)駅間 大根原(だいこんばら)踏切道(第1種:警報機あり、遮断機あり) [新潟県中魚沼郡津南町]	踏切障害事故	報告書案審議中
2011/1/27	西日本旅客鉄道株式会社	湖西線 永原駅構内 [滋賀県長浜市]	列車脱線事故	調査中
2011/1/1	西日本旅客鉄道株式会社	山陰線 伯耆大山(ほうきだいせん)駅～東山公園駅間 [鳥取県米子市]	列車脱線事故	調査中

重大インシデント

発生年月日	事業者	線区	種類	報告書
2011/8/9	天竜浜名湖鉄道株式会社	天竜浜名湖線 浜松大学前駅～都田駅間 掛川駅起点37k800m付近 [静岡県浜松市]	車両障害	調査中
2011/6/15	北海道旅客鉄道株式会社	石勝線 追分(おいわけ)駅構内 [北海道勇払郡安平町]	施設障害	調査中

【船舶】 調査の進捗状況(2012/02/22)

運輸安全委員会

重大事故

事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書	その他
衝突	2012/2/7	コンテナ船KOTA DUTA貨物船TANYA KARPINSKAYA衝突	新潟県新潟市新潟港東区	調査中	
死傷等	2012/2/7	ケミカルタンカー第二旭豊丸乗組員死亡	阪神港堺泉北区堺泉北大和川南防波堤南灯台から真方位205° 1,500m付近海	調査中	
死傷等	2012/1/11	貨物船GUANG DA乗組員死亡	千葉県船橋市 京葉食品コンビナート南側岸壁	調査中	
衝突	2011/11/27	貨物船MARUKA漁船第18海漁丸衝突	福岡県宗像市所在 沖ノ島灯台から北約27kmの海上	調査中	
転覆	2011/9/19	引船第十二喜多丸転覆	石川県輪島港	調査中	
転覆	2011/8/17	旅客船第十一天竜丸転覆	静岡県浜松市天竜区为天竜川	調査中	2011/08/24 進捗状況
死傷等	2011/7/17	貨物船YUSHO SEVEN作業員死亡	神戸市中央区ポートアイランドR岸壁	調査中	
衝突	2011/7/6	貨物船AQUAMARINE漁船平新丸衝突	横浜市横浜大黒防波堤灯台から143° 3,300m付近	調査中	
死傷等	2011/6/28	ケミカルタンカー日祥丸乗組員死傷	愛知県名古屋港東航路第4号灯浮標付近海上	調査中	
死傷等	2011/5/10	貨物船SCSC WEALTH作業員死亡	岡山県玉野市日比公共岸壁	調査中	
衝突	2011/4/9	貨物船りゅうなんⅡ遊漁船光洋丸衝突	長崎県長崎市野母崎樺島灯台から南西約32キロメートル沖合海上	調査中	
死傷等	2011/4/5	漁船第十八漁栄丸船体行方不明	青森県八戸市鮫角灯台の東南東約40キロメートル付近海域	調査中	
死傷等	2011/4/5	遊漁船海臨丸釣り客死亡	和歌山県日高郡美浜町日ノ御崎から南西約8キロメートルの海上	意見照会作業中	
死傷等	2011/1/11	貨物船EN KAI乗組員死亡	千葉県船橋市船橋中央ふ頭南A岸壁	報告書案審議中	
沈没	2011/1/9	ケミカルタンカー青鷹沈没	新潟県佐渡市沢崎鼻沖合(佐渡沢崎鼻灯台から南西方14.8km付近)	調査中	
死傷等	2010/12/1	自動車運搬船VEGA LEADER作業員負傷	京浜港横浜区 日産自動車株式会社本牧専用ふ頭	報告書案審議中	
衝突(単)	2010/8/28	モーターボートSAN衝突(防砂堤)	石川県金沢市金沢港 金沢港西防波堤灯台から真方位099° 660m付近	報告書案審議中	
死傷等	2010/8/18	貨物船STAR KVARVEN作業員死亡	青森県八戸港	意見照会作業中	
衝突(単)	2010/7/24	モーターボートCapricorn衝突(防波堤)	姫路港飾磨第1区 姫路市所在の飾磨東防波堤灯台から真方位060° 240m付	報告書案審議中	
衝突	2010/5/21	貨物船HARMONY WISH貨物船しんかずりゅう衝突	大分県姫島北西方沖姫島灯台から真方位333° 3.2海里付近	報告書案審議中	
死傷等	2009/6/13	貨物船SINGAPORE GRACE作業員死亡	大分県大分市大字佐賀関 日鉦製錬(株) 佐賀関製錬所 広浦Aバース	経過報告 報告書案審議中	

重大インシデント

事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書	その他
※データはありません。					

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。