

(運輸安全委員会ダイジェスト第17号関連)

※ホームページ掲載イメージ



運輸安全委員会
Japan Transport Safety Board







国土交通省

カスタム検索

文字サイズの変更

- 標準
- 大きく

船舶事故ハザードマップ



※取扱説明書はこちらです。
[PDF]

報告書検索／調査中／統計

- 航空
- 鉄道
- 船舶

安全情報

- 情報発信の流れ
- 勧告・意見・安全勧告
- 関係行政機関への情報提供

広報・刊行物

- 委員長記者会見
- 報道発表
- 各種刊行物
- メルマガ配信サービス

運輸安全委員会について

- 運輸安全委員会の紹介
- 調査の流れ
- 国際協力
- 関係法令
- 所在地・地方事務所

申請・お知らせ

- 情報公開
- 個人情報保護
- 意見聴取会
- 入札・契約情報
- 採用等情報
- 名義使用許可申請
- 出前講座

運輸安全委員会トップページ > 各種刊行物 > 運輸安全委員会ダイジェスト

運輸安全委員会ダイジェスト

運輸安全委員会では、ご紹介すべき事故事例、及び各種統計に基づく分析などの内容を充実させることで、事故の再発防止・啓蒙に向け皆様のお役に立てていただけることを目的として、「運輸安全委員会ダイジェスト」を発行しています。

「運輸安全委員会メールマガジン」にて「運輸安全委員会ダイジェスト」発行についてのご案内をしております。

「運輸安全委員会メールマガジン」配信サービスは左サイドバーメニューの【メルマガ配信サービス】からお申込ください。

» バックナンバーはこちら

過去に紹介した事例は次よりご覧ください >> [航空事例](#) >> [鉄道事例](#) >> [船舶事例](#)

NEW 第17号《平成27年4月21日発行》

PDF全文ダウンロード

- 全文 [1.59MB]

PDF分割ダウンロード

- はじめに(P1) [645KB]
- 事故の発生状況(P2-10) [892KB]
- 事故調査事例(4事例)
 - 事例1(P11) [435KB]

A船の船尾方至近を追走していたB船が、波に潜って停船状態となったA船に追突
 - 事例2(P12) [473KB]

無資格の操縦者がバランスを崩して落水した状態で航行し、遊泳者に衝突
 - 事例3(P13) [432KB]

発進時に最後部の同乗者が座席後方に落水し、噴流を下半身に受けて重傷
 - 事例4(P14) [432KB]

えい航していた浮体が碇泊中のプレジャーボートに衝突し、浮体の搭乗者が負傷
- コラム(P15) [483KB]
- まとめ(P16) [587KB]



[トップページへ戻る](#)