

【航空】調査の進捗状況
事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 |
|-----|------------|------------------------------|--------|--|------------|---------------------|---------|
| 1 | 2016/5/6 | 静岡県静岡市内場外離着陸場(三保飛行場) | JA4023 | ソカタ式TB10型 | 個人 | オーバーラン、機体損傷 | 調査中 |
| 2 | 2016/5/5 | 福島県田村郡三春町 | JA21BB | グラスフリューゲル式304CZ-17型(滑空機) | 個人 | 墜落 | 調査中 |
| 3 | 2016/4/10 | 熊本県阿蘇市山田 阿蘇観光牧場内 | JA2437 | SNセンターエア式センターエア101B型(滑空機) | 個人 | 不時着時機体損傷 | 調査中 |
| 4 | 2016/3/26 | 八尾空港内 | JA3788 | ムーニー式M20C型 | 個人 | 墜落 | 調査中 |
| 5 | 2016/3/23 | 栃木県宇都宮市柳田町 | JR1747 | ウルトラライト・エアクラフト式チャレンジャーⅡ-R447L型(超軽量動力機) | 個人 | 墜落 | 調査中 |
| 6 | 2016/3/17 | 千葉県印旛郡栄町 | JA50KM | PZL-ビエルスコ式SZD-50-3プハッチ型(滑空機) | 個人 | 墜落 | 調査中 |
| 7 | 2016/2/23 | 新千歳空港 誘導路上 | JA322J | ボーイング式737-800型 | 日本航空株式会社 | 非常脱出時の乗客負傷 | 調査中 |
| 8 | 2015/12/20 | 静岡県静岡市内場外離着陸場(富士川滑空場) | JA4048 | パイパー式PA-18-150型 | 個人 | 着陸時転覆による機体損傷 | 意見照会作業中 |
| 9 | 2015/11/22 | 群馬県安中市松井田町 | JA7963 | ロビンソン式R22Beta型 | 個人 | 墜落 | 調査中 |
| 10 | 2015/11/16 | 仙台空港 A滑走路 | JA3762 | ビーチクラフト式A36型 | 個人 | 胴体着陸 | 調査中 |
| 11 | 2015/10/13 | 熊本県阿蘇市山田 阿蘇観光牧場内 | JE0146 | エアコマンド式エリート-R582 型(ジャイロプレーン) | 個人 | 墜落 | 調査中 |
| 12 | 2015/9/22 | 埼玉県桶川市 本田エアポート | JA31HA | セスナ式172S型 | 本田航空株式会社 | 着陸時機体損傷 | 調査中 |
| 13 | 2015/9/9 | 北海道北見市 北見地区農道離着陸場 | JA2528 | ホフマン式H-36ディモナ型(動力滑空機) | 個人 | 着陸時機体損傷 | 意見照会作業中 |
| 14 | 2015/8/28 | 沖縄県粟国空港 | JA201D | バイキング式DHC-6-400型 | 第一航空株式会社 | 着陸時滑走路逸脱 | 報告書案審議中 |
| 15 | 2015/8/25 | 北海道上川郡美瑛町 美瑛滑空場 | JA21DA | ダイヤモンド・エアクラフト式HK36TTC型(動力滑空機) | 個人 | 着陸時滑走路逸脱 | 意見照会作業中 |
| 16 | 2015/8/19 | 札幌飛行場滑走路 | JA4193 | パイパー式PA-28R-201型 | 個人 | 胴体着陸 | 意見照会作業中 |
| 17 | 2015/8/15 | 茨城県つくば市神郡ゴルフ場内(つくばねカントリークラブ) | JX0145 | ISHIJIMA式MCR-01型 | 個人 | 墜落 | 意見照会作業中 |
| 18 | 2015/7/26 | 東京都調布市富士見町1丁目24 | JA4060 | パイパー式PA-46-350P型 | 個人 | 墜落 | 調査中 |
| 19 | 2015/6/10 | 岡南飛行場滑走路西端付近 | JA021R | セスナ式525A型 | 個人 | オーバーラン | 意見照会作業中 |
| 20 | 2015/6/7 | 兵庫県三木市細川町垂穂字横山 グリーンピア三木 | JA7926 | シュワイザー式269C-1型(回転翼機) | 個人 | ホバリング中横転機体損傷 | 意見照会作業中 |
| 21 | 2015/5/30 | 仙台空港着陸時 | JA727B | ボンバルディア式DHC-8-315型 | 海上保安庁 | 着陸時機体損傷 | 意見照会作業中 |
| 22 | 2015/5/30 | 北海道樺戸郡浦臼町オサツナイ付近 | JA20TD | シェンブ・ヒルト式ディスクスbT型(動力滑空機) | 個人 | 墜落 | 意見照会作業中 |
| 23 | 2015/5/30 | 長野県諏訪市 霧ヶ峰滑空場 | JA07KD | シェンブ・ヒルト式デュオ・ディスクス型(滑空機) | 個人 | 曳航索切断、墜落 | 意見照会作業中 |
| 24 | 2015/5/23 | 千葉県柏市利根川河川敷、高度約120m | JR0552 | マックスエア-ドリフター-XP-R503 Vert L型(超軽量動力機) | 個人 | 飛行中エンジン停止による不時着機体損傷 | 調査中 |
| 25 | 2015/4/26 | 山梨県韮崎市 韮崎滑空場、滑走路 | JA2446 | シャイベ式SF34B型(滑空機) | 個人 | 着陸時機体損傷 | 意見照会作業中 |
| 26 | 2015/4/14 | 広島空港着陸時 | HL7762 | エアバス式A320-200型 | アジアナ航空株式会社 | 着陸時機体損傷 | 意見照会作業中 |
| 27 | 2015/3/13 | 新潟空港付近上空、高度約2,000m | JA001G | ガルフストリーム・エアロスペース式G-IV型 | 国土交通省航空局 | 落雷機体損傷 | 意見照会作業中 |
| 28 | 2012/6/20 | 千葉県成田国際空港A滑走路 | JA610A | ボーイング式767-300型 | 全日本空輸株式会社 | 着陸損傷 | 意見照会作業中 |

重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 |
|-----|------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | 2016/5/27 | 東京国際空港の南西約50km、高度約5,000m | JA85AN | ボーイング式737-800型 | 全日本空輸株式会社 | 航行の安全に障害となる複数の故障 | 調査中 |
| 2 | 2016/5/27 | 東京国際空港 C滑走路 | HL7534 | ボーイング式777-300型 | 株式会社大韓航空 | 非常脱出スライドを使用した非常脱出 | 調査中 |
| 3 | 2016/4/17 | 島根県松江市付近上空、高度約12,000m | JA06RJ | ボンバルディア式CL-600-2C10型 | アイベックスエアラインズ株式会社 | 航行の安全に障害となる複数の故障 | 調査中 |
| 4 | 2016/3/21 | 鹿児島空港滑走路 | JA01YK | シーラス式SR22T型 | 個人 | 脚が損傷し、航空機の航行が継続できなくなった事態 | 調査中 |
| 5 | 2016/3/1 | 福井県三方郡美浜町付近上空、高さ約100m | JA9678 | エアロスパシアル式AS332L1型 | 朝日航洋株式会社 | 物件が意図せず落下した事態 | 調査中 |
| 6 | 2015/12/4 | 茨城県稲敷郡河内町内場外離着陸場(大根飛行場) | JA30HT | モール・エア式M-7-235C型 | 個人 | 脚が損傷し、航空機の航行が継続できなくなった事態 | 調査中 |
| 7 | 2015/10/10 | 鹿児島空港 滑走路34 最終進入経路上、同滑走路末端から3マイル(約5.4km)付近 | JA8364-JA80CT | ボーイング式767-300型、ブリテン・ノーマン式 BN-2B-20型 | 日本航空株式会社、新日本航空株式会社 | 異常接近報告に基づき調査中 | 報告書案審議中 |
| 8 | 2015/10/8 | 福井県大飯郡高浜町付近上空、高さ約170m | JA9660 | エアロスパシアル式AS332L1型 | 中日本航空株式会社 | 物件が意図せず落下した事態 | 意見照会作業中 |
| 9 | 2015/10/2 | 新潟県糸魚川市橋立付近上空、高さ約240m | JA9678 | エアロスパシアル式AS332L1型 | 朝日航洋株式会社 | 物件が意図せず落下した事態 | 意見照会作業中 |
| 10 | 2015/7/22 | 秋田県由利本荘市岩城福俣地内、高さ約90m | JA6777 | エアロスパシアル式AS332L1型 | 東北エアサービス株式会社 | 物件が意図せず落下した事態 | 調査中 |
| 11 | 2015/7/7 | 秋田空港の南西約60km、高度約10,000m | JA06FJ | エンブラエル式ERJ170-200STD型 | 株式会社フジドリームエアラインズ | 航空機内の気圧の異常な低下 | 調査中 |
| 12 | 2015/6/30 | 種子島空港の東北東約55km、高度約11,000m | JA8525 | ボーイング式737-400型 | 日本トランスオーシャン航空株式会社 | 航空機内の気圧の異常な低下 | 調査中 |
| 13 | 2015/6/3 | 那覇空港滑走路 | JA8938-JA80AN-57-4493 | ボーイング式737-400型、ボーイング式737-800型、CH47 | 日本トランスオーシャン航空株式会社、全日本空輸株式会社、航空自衛隊 | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸 | 調査中 |
| 14 | 2015/4/5 | 徳島空港着陸進入時 | JA8299 | ボーイング式767-300型 | 日本航空株式会社 | 閉鎖中の滑走路への着陸の試み | 意見照会作業中 |
| 15 | 2014/4/28 | 那覇空港進入中 | JA802P | エアバス式A320-214型 | ピーチ・アビエーション株式会社 | 緊急操作(地上接近) | 意見照会作業中 |

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。

【鉄道】 調査の進捗状況

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 事業者 | 線区 | 種類 | 進捗状況 |
|-----|------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------|
| 1 | 2016/6/23 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 山陽線 瀬野駅～八本松駅間 [広島県広島市付近] | 列車脱線事故 | 調査中 |
| 2 | 2016/6/17 | 秩父鉄道株式会社 | 秩父本線 大麻生駅～ひろせ野鳥の森駅間 [埼玉県熊谷市] | 踏切障害事故 | 調査中 |
| 3 | 2016/6/10 | 樽見鉄道株式会社 | 樽見線 糸貫駅～本巣駅間 [岐阜県本巣市] | 踏切障害事故 | 調査中 |
| 4 | 2016/6/2 | 長崎電気軌道株式会社 | 桜町支線 諏訪神社前停留場～公会堂前停留場間 [長崎県長崎市] | 車両脱線事故 | 調査中 |
| 5 | 2016/5/18 | 東武鉄道株式会社 | 東上本線 中板橋駅～大山駅間 [東京都板橋区] | 列車脱線事故 | 調査中 |
| 6 | 2016/4/16 | 九州旅客鉄道株式会社 | 豊肥線 赤水駅構内 [熊本県阿蘇市] | 列車脱線事故 | 調査中 |
| 7 | 2016/4/15 | 長良川鉄道株式会社 | 越美南線 洲原駅～母野駅間 [岐阜県美濃市] | 列車脱線事故 | 調査中 |
| 8 | 2016/4/14 | 九州旅客鉄道株式会社 | 九州新幹線 熊本駅～熊本総合車両所間 [熊本県熊本市] | 列車脱線事故 | 調査中 |
| 9 | 2016/3/20 | 流鉄株式会社 | 流山線 幸谷駅～小金城趾駅間 [千葉県松戸市] | 踏切障害事故 | 調査中 |
| 10 | 2016/3/3 | 長野電鉄株式会社 | 長野線 善光寺下駅～本郷駅間 [長野県長野市] | 踏切障害事故 | 報告書案審議中 |
| 11 | 2015/12/31 | 四国旅客鉄道株式会社 | 高德線 オレンジタウン駅構内 [香川県さぬき市] | 列車脱線事故 | 調査中 |
| 12 | 2015/12/11 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 山田線 平津戸駅～松草駅間 [岩手県宮古市] | 列車脱線事故 | 調査中 |
| 13 | 2015/11/14 | 九州旅客鉄道株式会社 | 日南線 南方駅～木花駅間 [宮崎県宮崎市] | 踏切障害事故 | 報告書案審議中 |
| 14 | 2015/10/29 | 南阿蘇鉄道株式会社 | 高森線 中松駅構内 [熊本県阿蘇郡南阿蘇村] | 列車脱線事故 | 調査中 |
| 15 | 2015/10/11 | 長崎電気軌道株式会社 | 桜町支線 諏訪神社前停留場～公会堂前停留場間 [長崎県長崎市] | 車両脱線事故 | 調査中 |
| 16 | 2015/8/8 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 山陽新幹線 小倉駅 [福岡県北九州市]～博多駅間 [福岡県福岡市] | 鉄道人身障害事故 | 報告書案審議中 |
| 17 | 2015/6/30 | 東海旅客鉄道株式会社 | 東海道新幹線 新横浜駅～小田原駅間 [神奈川県小田原市] | 列車火災事故 | 報告書案審議中 |

重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 事業者 | 種類 | 進捗状況 | |
|-----|-----------|-------------|-------------------------------|-------|---------|
| 1 | 2015/5/22 | 九州旅客鉄道株式会社 | 長崎線 肥前竜王駅構内 [佐賀県杵島郡白石町] | 信号冒進等 | 報告書案審議中 |
| 2 | 2015/4/12 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 山手線・京浜東北線 神田駅～秋葉原駅間 [東京都千代田区] | 施設障害 | 報告書案審議中 |

【船舶】調査の進捗状況

運輸安全委員会

重大事故

| No. | 事故等種類 | 発生年月日 | 事故等名 | 発生場所 | 報告書 |
|-----|-------|------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| 1 | 衝突 | 2016/6/7 | コンテナ船ESTELLE MAERSKコンテナ船JJ SKY衝突衝突 | 阪神港神戸区中央航路内 | 調査中 |
| 2 | 死傷等 | 2016/5/21 | ケミカルタンカーFINE CHEMI乗組員行方不明 | 高知県足摺岬灯台の南方沖 | 調査中 |
| 3 | 死傷等 | 2016/5/16 | 貨物船HUNAN乗組員行方不明 | 山口県平郡島北西沖 | 調査中 |
| 4 | 乗揚 | 2016/5/10 | 貨物船CENTURY SHINE乗揚 | 御前崎港内 | 調査中 |
| 5 | 死傷等 | 2016/4/22 | ケミカルタンカーBUCCOO REEF乗組員死亡 | フランス共和国ボルドー近郊のバッサン港岸壁付近 | 調査中 |
| 6 | 衝突 | 2016/2/19 | コンテナ船SINOKOR INCHEON漁船敏丸衝突 | 山口県上関町祝島南西方沖 | 調査中 |
| 7 | 乗揚 | 2016/1/10 | 貨物船CITY乗揚 | 山形県酒田港付近の消波ブロック | 調査中 |
| 8 | 衝突(単) | 2016/1/8 | 旅客船ビートル衝突(海洋生物) | 長崎県対馬市対馬北西方沖約19海里 | 調査中 |
| 9 | 死傷等 | 2015/10/24 | 遊漁船海秀丸釣り客死亡 | 岩手県山田湾沖 | 調査中 |
| 10 | 死傷等 | 2015/10/19 | 貨物船TRITON SWAN穀物検定員死亡 | 神戸市東灘区 東灘トーマンサイロ岸壁 | 意見照会作業中 |
| 11 | 衝突 | 2015/10/17 | ケミカルタンカーSULPHUR GARLAND油タンカー第二和光丸衝突 | 山口県下関市六連島東方沖 | 調査中 |
| 12 | 死傷等 | 2015/10/14 | 貨物船ASIAN INFINITY乗組員死亡 | 福島県相馬市相馬港5号ふ頭 | 意見照会作業中 |
| 13 | 火災 | 2015/7/31 | 旅客フェリーさんふらわあだいせつ火災 | 北海道苫小牧沖約55キロメートル付近 | 調査中 |
| 14 | 爆発 | 2015/5/4 | 遊覧船イルペンダム爆発 | 長崎県佐世保市ハウステンボス内南棧橋 | 報告書案審議中 |
| 15 | 火災 | 2015/4/12 | 旅客船ふなだ火災 | 愛媛県今治市大下島大下港内 | 報告書案審議中 |
| 16 | 転覆 | 2015/3/27 | 引船第十八明祐被引台船SK-106転覆 | 北海道函館市住吉漁港東方沖 | 報告書案審議中 |
| 17 | 沈没 | 2014/12/26 | 貨物船MING GUANG沈没 | 青森県鰺ヶ沢港北西方沖 | 意見照会作業中 |
| 18 | 転覆 | 2014/12/24 | 漁船第一源福丸転覆 | 島根県浜田港西北西方沖 | 報告書案審議中 |
| 19 | 衝突 | 2014/11/15 | 貨物船YONG SHENG VII 土砂採取船第十八北栄衝突 | 沖縄県中城湾新港 | 意見照会作業中 |
| 20 | 死傷等 | 2014/6/5 | 旅客船はまかぜ旅客負傷 | 愛知県西尾市佐久島北西方沖 | 報告書案審議中 |

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。