

【航空】 調査の進捗状況（令和3年9月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|---------------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------------------------|---------|----|
| 1 | 2021/09/20 | 長野県木曾郡大桑村殿付近 | JA6200 | カマン式K-1200型(回転翼航空機) | アカギヘリコプター株式会社 | 墜落 | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2021/08/01 | 仙台空港A滑走路 | JA4077 | パイパー式PA-46-350P型 | 個人 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 3 | 2021/04/14 | 八尾空港 | JA001T | セスナ式525A型 | 個人 | 鳥衝突による機体損傷 | 調査中 | |
| 4 | 2021/03/23 | 長野県小県郡青木村の田んぼ付近 | JA6050 | アエロスパシアル式AS350B型(回転翼航空機) | 個人 | 不時着による機体損傷 | 調査中 | |
| 5 | 2021/02/20 | 茨城県守谷市内の草地付近 | JR1734 | ランズ式S-7クーリエ-R503L型(超軽量動力機) | 個人 | 樹木への接触による機体損傷 | 報告書案審議中 | |
| 6 | 2021/02/01 | 成田国際空港A滑走路 | JA13KZ | ボーイング式747-8F型 | 日本貨物航空株式会社 | 着陸時のテールストライク(胴体後部下 面接触)による機体の損傷 | 調査中 | |
| 7 | 2020/12/30 | 静岡県島田市大代付近 | JA77AR | ロビンソン式R66型(回転翼航空機) | 個人 | 墜落 | 調査中 | |
| 8 | 2020/10/23 | 福江空港滑走路 | JA845A | ボンバルディア式DHC-8-402型 | オリエンタルエアブリッジ株式会社 | 着陸時のテールストライク(胴体後部下 面接触)による機体の損傷 | 調査中 | |
| 9 | 2020/08/29 | 東京国際空港の東南東約15km、高度約2,600m | JA73NM | ボーイング式737-800型 | スカイマーク株式会社 | 鳥衝突による機体損傷 | 調査中 | |
| 10 | 2020/07/19 | 北海道空知郡南富良野町付近 | JA3825 | セスナ式172Nラム型 | 個人 | 山腹への衝突 | 調査中 | |
| 11 | 2020/06/29 | 兵庫県神崎郡福崎町内場外離着陸場 | JA9383 | 富士ベル式204B-2型(回転翼航空機) | 中日本航空株式会社 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 12 | 2020/04/12 | 松山空港の南南西約30km、高度約8,200m | JA64AN | ボーイング式737-800型 | ANAウイングス株式会社 | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 意見照会作業中 | |
| 13 | 2020/02/01 | 福島県郡山市三穂田町の田んぼ | JA139F | アグスタ式AW139型(回転翼航空機) | 福島県警察航空隊 | 不時着による機体損傷 | 調査中 | |
| 14 | 2019/12/25 | 宮崎空港の北北東約100km、高度約9,100m | B50001 | エアバス式A320-232型 | タイガーエア台湾 | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 報告書案審議中 | ○ |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【航空】 調査の進捗状況（令和3年9月）

運輸安全委員会

重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|-----------------------------------|------------------|--|----------------------------|---|---------|----|
| 1 | 2021/09/23 | 長崎空港誘導路上 | JA76EL | ロビンソン式R44 II型 | 小川航空株式会社 | 誘導路からの離陸 | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2021/09/08 | 妻沼滑空場西側場周経路上、高度約330m | JA2379 JA3904 | アレキサンダー・シュライハー式ASK21型 セスナ式U206G型 | 公益財団法人日本学生航空連盟 水産航空株式会社 | 航空機同士の接近 | 調査中 | ◎ |
| 3 | 2021/09/07 | 岐阜飛行場滑走路 | JQ5533 | P-1 | 川崎重工株式会社 | 滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上 走行できなくなった場合） | 調査中 | ◎ |
| 4 | 2021/08/26 | 熊本空港滑走路 | JA90MT JA31UK | エアバス・ヘリコプターズ式AS365N3型（訓練機） セスナ式172S型（訓練機） | 熊本県防災消防航空隊 学校法人君が淵学園 | 他の航空機が使用中の滑走路への着 陸 | 調査中 | ◎ |
| 5 | 2021/07/18 | 新潟空港滑走路付近 | JA201M | パイパー式PA-28RT-201T型 | 個人 | 滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上 走行できなくなった場合） | 調査中 | |
| 6 | 2021/03/13 | 岡南飛行場滑走路付近 | JA01HJ | ホンダ・エアクラフト式HA-420型 | 岡山航空株式会社 | 滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上 走行できなくなった場合） | 調査中 | |
| 7 | 2021/02/03 | 北九州空港滑走路 | JA393A | テキストロン・アビエーション式172S型 | 海上保安庁 | 着陸時のテールストライク（機体後部下 面接触） | 調査中 | |
| 8 | 2020/12/04 | 那覇空港の北約100km、高度約5,000m | JA8978 | ボーイング式777-200型 | 日本航空株式会社 | 発動機の破損（破片が当該発動機の ケースを貫通した場合に限る。）に準ず る事態 | 調査中 | |
| 9 | 2020/11/03 | 北海道北見市小泉付近上空、高度約150～200m | JR0392 | ビーバー式RX550-R503L型（超軽量動力 機） | 個人 | 飛行中における発動機の継続的な停 止 | 調査中 | |
| 10 | 2020/08/28 | 新潟県長岡市の場外離着陸場付近、高さ約25m | JA332T | ユーロコプター式AS332L1型（回転翼航空 機） | 東北エアサービス株式会社 | つり下げ輸送中における物件の落下 | 調査中 | |
| 11 | 2020/05/22 | 東京国際空港の南西約120km、高度約13,700m | N146BG | ガルフストリーム・エアロスペース式G-IV型 | 個人 | 航空機の航行の安全に障害となる複数 の故障 | 調査中 | |
| 12 | 2020/04/17 | 帯広空港滑走路 | JA017C | シーラス式SR22型 | 独立行政法人航空大学校 | 航空機の脚が損傷し、地上走行が継続 できなくなった事態 | 調査中 | |
| 13 | 2020/02/20 | 那覇空港の北北東約92km、FL250 | N829RA | ボンバルディア式BD-700-1A10型 | シルバーエアー | 航空機内の気圧の異常な低下 | 8月公表 | ● |
| 14 | 2020/01/08 | 奄美空港滑走路付近 | JA07JC | ATR式42-500型 | 日本エアコミューター株式会社 | 滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上 走行できなくなった場合） | 報告書案審議中 | |
| 15 | 2019/12/23 | 新千歳空港付近 | B3203 | エンブラエル式ERJ190-100ECJ型 | 個人 | 航空機の航行の安全に障害となる複数 の故障 | 調査中 | |
| 16 | 2019/12/21 | 佐賀空港から西南西約18km付近 | JA3815 確認中 | ビーテクラフト式 A36型 確認中 | 個人 春秋航空株式会社 | 航空機同士の接近 | 調査中 | |
| 17 | 2019/12/21 | 松山空港 | JA36HK | ダイヤモンド・エアクラフト式HK36Rスーパーディモナ型 （動力滑空機） | 個人 | 飛行中における発動機の継続的な出 力の損失 | 意見照会作業中 | ○ |
| 18 | 2019/11/30 | 東京国際空港A滑走路の南南東約2km以下の地点 又は同滑走路 | JA806P | エアバス式A320-214型 | ピーチ・アビエーション株式会社 | 他の航空機が使用中の滑走路への着 陸に準ずる事態 | 報告書案審議中 | |
| 19 | 2019/9/16 | 小松飛行場付近上空、高度約150m | JA01KY JA2471 | ダイヤモンドエアクラフト式HK36TTCスーパーディモナ型 アレキサンダー・シュライハー式ASK21型 | 個人 個人 | 物件を機体の外に装備している航空機 から当該物件が意図せず落下した事態 | 調査中 | |
| 20 | 2019/4/23 | 山形空港滑走路付近 | JA11FJ | エンブラエル式ERJ170-200STD型 | 株式会社フジドリームエアラインズ | 滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上 走行できなくなった場合） | 意見照会作業中 | |

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【鉄道】 調査の進捗状況（令和3年9月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 線区 | 事業者 | 種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|-----------------------------|---------------|--------|---------|----|
| 1 | 2021/09/27 | 妙高はねうまライン 関山駅～二本木駅間[新潟県上越市] | えちごトキめき鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2021/07/24 | 常磐線 隅田川駅構内[東京都荒川区] | 日本貨物鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 3 | 2021/07/21 | 函館線 然別駅～仁木駅間[北海道余市郡仁木町] | 北海道旅客鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 4 | 2021/07/12 | 甘木線 西太刀洗駅～山隈駅間[福岡県小郡市] | 甘木鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 5 | 2021/07/05 | 大船渡線 真滝駅～陸中門崎駅間[岩手県一関市] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 6 | 2021/05/16 | 米坂線 小国駅～越後金丸駅間[山形県小国町] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 7 | 2021/03/26 | 常磐線 土浦駅～神立駅間[茨城県土浦市] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 8 | 2020/12/19 | 山陽線 東岡山駅～上道駅間[岡山県岡山市] | 日本貨物鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 報告書案審議中 | ○ |
| 9 | 2020/11/23 | 神戸本線 御影駅～六甲駅間 [兵庫県神戸市] | 阪急電鉄株式会社 | 列車脱線事故 | 報告書案審議中 | |
| 10 | 2020/11/15 | 三国芦原線 中角駅～鷲塚針原駅間 [福井県福井市] | えちぜん鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 報告書案審議中 | |
| 11 | 2020/10/18 | 山陽線 光駅～島田駅間 [山口県光市] | 日本貨物鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 8月公表 | ● |
| 12 | 2020/06/12 | 本線 青砥駅構内 [東京都葛飾区] | 京成電鉄株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |

* 進捗状況：（事故等発生）→ 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【鉄道】 調査の進捗状況（令和3年9月）

運輸安全委員会

重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 線区 | 事業者 | 種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|-------------------------|-------------------|------|------|----|
| 1 | 2020/12/30 | 山口線 本俣賀駅構内 [島根県益田市] | 西日本旅客鉄道株式会社 | 車両障害 | 調査中 | |
| 2 | 2020/10/04 | 宮津線 丹後由良駅～栗田駅間 [京都府宮津市] | WILLER TRAINS株式会社 | 本線逸走 | 8月公表 | ● |

* 進捗状況：（事故等発生）→ 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【船舶】 調査の進捗状況（令和3年9月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|---------|----|
| 1 | 2021/09/05 | 大阪府大阪市箱作の沖合約4,900m付近海域 | 漁船卯の日丸遊漁船勝栄丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2021/08/11 | 青森県八戸市八戸港内 | 貨物船CRIMSON POLARIS 乗揚 | 乗揚 | 調査中 | |
| 3 | 2021/05/27 | 来島海峡西口 | 貨物船白虎 ケミカルタンカーULSAN PIONEER 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 4 | 2021/05/20 | 千葉県いすみ市の東9,200メートル付近海上 | 遊漁船あままさ丸 遊漁船はなぶさ丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 5 | 2021/04/27 | 沖縄県国頭郡本部町本部港(渡久地地区) | プレジャーボートクマサン007 爆発 | 爆発 | 調査中 | |
| 6 | 2021/02/23 | 千葉県山武郡九十九里町片貝漁港の南東約25kmの海上 | 貨物船旭丸 遊漁船第三正一丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 7 | 2021/02/08 | 高知県土佐清水市足摺岬南南東方沖 | 貨物船OCEAN ARTEMIS 潜水艦そうりゅう 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 8 | 2020/12/23 | 不明 | 漁船第八しんこう丸 乗組員行方不明 | 死傷等 | 調査中 | |
| 9 | 2020/11/28 | 茨城県鹿島港付近 | 貨物船はやと遊漁船第五不動丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 10 | 2020/11/19 | 香川県坂出市与島北方沖 | 旅客船Shrimp of Art 浸水 | 浸水 | 調査中 | |
| 11 | 2020/09/12 | 長崎県対馬市三ツ島 | 貨物船 CHANG SHUN 1 乗揚 | 乗揚 | 調査中 | |
| 12 | 2020/09/06 | 猪苗代湖の福島県会津若松市中田浜 | 猪苗代湖被引浮体搭乗待機者死傷 | 死傷等 | 調査中 | |
| 13 | 2020/08/07 | 千葉県袖ヶ浦市千葉港京葉シーパース | 油送船かいもん丸 衝突(栈橋) | 衝突(単) | 調査中 | |
| 14 | 2020/07/25 | モーリシャス島南東方沖 | 貨物船WAKASHIO 乗揚 | 乗揚 | 調査中 | |
| 15 | 2020/06/19 | 京浜港横浜区本牧ふ頭A5岸壁 | 貨物船TIMU 作業員死傷 | 死傷等 | 調査中 | |
| 16 | 2020/02/29 | 青森県六ヶ所村の中山崎東方沖約6.5海里 | 貨物船GUO XING 1 漁船第八富丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 17 | 2020/02/29 | 長崎県壱岐市勝本港北方沖 | 漁船孝久丸 遊漁船しんえい丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 18 | 2020/02/16 | 茨城県鹿島港北海浜第2船だまり北方 | 遊漁船第27桜井丸 衝突(防砂堤) | 衝突(単) | 調査中 | |
| 19 | 2019/10/24 | 静岡県静岡市清水港 | コンテナ船SITC BANGKOK コンテナ船RESURGENCE 衝突 | 衝突 | 報告書案審議中 | |
| 20 | 2019/09/19 | 青森県十和田市御倉半島北方沖(十和田湖東部) | 遊覧船グリランド900 旅客負傷 | 死傷等 | 8月公表 | ● |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【船舶】 調査の進捗状況（令和3年9月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|---------------|--------------------------|-------|---------|----|
| 21 | 2019/09/09 | 京浜港横浜区南本牧はま道路 | 貨物船BUNGO PRINCESS 衝突(橋梁) | 衝突(単) | 報告書案審議中 | ○ |
| 22 | 2019/05/26 | 千葉県犬吠埼南方沖 | 貨物船千勝丸 貨物船すみほう丸 衝突 | 衝突 | 報告書案審議中 | |

インシデント

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|-----------------------|---------------------|-------|---------|----|
| 1 | 2019/04/04 | 名古屋港ポートアイランド東方約770m海上 | コンテナ船WAN HAI 316 座洲 | 座洲 | 報告書案審議中 | |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)