

【航空】 調査の進捗状況（令和6年10月）

運輸安全委員会

事故								
No.	発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2024/10/02	波照間空港滑走路西側の雑木林、高度約20m	JA974A	アグスタ式AW139型(回転翼航空機)	海上保安庁	樹木への接触による機体損傷	調査中	◎
2	2024/09/04	ソウルの東約200km、高度約12,500m	JA863J	ボーイング式787-9型	日本航空株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
3	2024/08/12	成田国際空港A滑走路	N404KZ	ボーイング式747-400F型	アトラスエア・インク	離陸時の機体損傷	調査中	
4	2024/07/28	福岡県柳川市内の農地	JA779N	ロビンソン式R44 II 型(回転翼航空機)	エス・ジー・シー佐賀航空株式会社	墜落	調査中	
5	2024/07/20	対馬空港滑走路	JA858A	ボンバルディア式DHC-8-402型	オリエンタルエアブリッジ株式会社	鳥衝突による機体損傷	調査中	
6	2024/07/14	北海道北見市 北見地区農道離着陸場離着陸地帯上	JA2469	アレキサンダー・シュライハー式ASK13型(滑空機)	法人	ハードランディングによる搭乗者の負傷	調査中	
7	2024/06/21	福島県南相馬市鹿島区内	JU323659 D902	イームズロボティクス株式会社製UAV-E6150FA(無人航空機、マルチローター)	法人	無人航空機による人の負傷(重傷)	調査中	
8	2024/06/09	鹿児島空港の南東約2kmの山中	JA4061	セスナ式172P型	新日本航空株式会社	樹木への接触による機体損傷	調査中	
9	2024/06/05	鹿児島県 与論空港	JA3712	パイパー式PA-28-151型	個人	着陸時の機体損傷	9月公表	●
10	2024/05/31	神戸空港滑走路	JA212H	テキストロン・アビエーション式G58型	学校法人ヒラタ学園	胴体着陸による機体損傷	調査中	
11	2024/05/25	熊本県阿蘇郡産山村付近	JA2189	アレキサンダー・シュライハー式ASK13型(滑空機)	個人	墜落	調査中	
12	2024/05/13	熊本県阿蘇市内場外離着陸場進入中	JA718W	ロビンソン式R44 II 型(回転翼航空機)	匠航空株式会社	ハードランディングによる搭乗者の負傷	調査中	
13	2024/04/12	静岡県静岡市葵区付近上空、高さ約7m	JA6686	アエロスパシアル式AS332L1型(回転翼航空機)	新日本ヘリコプター株式会社	物資輸送作業中における地上作業員の負傷	調査中	
14	2024/04/01	成田国際空港の南東約150km、高度約5,200m	JA843J	ボーイング式787-8型	日本航空株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
15	2024/03/20	成田国際空港の東南東約77km、高度約1,500m	JA891A	ボーイング式787-9型	全日本空輸株式会社	飛行中の被雷による機体損傷	調査中	
16	2024/02/01	中部国際空港の南南東約100km、高度約8,500m	JA899A	ボーイング式787-9型	全日本空輸株式会社	機体の動揺による人の負傷	調査中	
17	2024/01/02	東京国際空港C滑走路	JA722A JA13XJ	ボンバルディア式DHC-8-315型 エアバス式A350-941型	海上保安庁 日本航空株式会社	航空機同士の衝突	調査中	
18	2023/12/18	京都府京都市伏見区内場外離着陸場	JA01CG	ロビンソン式R44型(回転翼航空機)	個人	ホバリング中の落下による機体損傷	調査中	
19	2023/11/19	埼玉県羽生市内羽生滑空場滑走路脇の草地	JA36HK	ダイヤモンド・エアクラフト式HK36Rスーパーデモナ型(動力滑空機、複座)	個人	不時着による機体損傷	調査中	
20	2023/09/07	釧路空港誘導路上	JA018C	シーラス式SR22型	独立行政法人航空大学校	着陸時の機体損傷	調査中	
21	2023/08/14	大分空港滑走路	JA51HA	ホーカー・ビーチクラフト式G58型	本田航空株式会社	胴体着陸による機体損傷	意見照会作業中	○

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表) * 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【航空】 調査の進捗状況（令和6年10月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
22	2023/06/28	沖縄県 下地島空港付近	JX0163	PDエアロスペース式PDAS-X06型(自作航空機、無操縦者航空機)	PDエアロスペース株式会社	着水時の機体損傷	9月公表	●
23	2023/06/16	那覇空港エプロン上	JA5309	セスナ式T303型	個人	火災	意見照会作業中	
24	2023/05/06	成田国際空港B滑走路	N580UP	ボーイング式747-400F型	ユナイテッド・パーセル・サービス・カンパニー	着陸時の機体損傷	調査中	
25	2023/05/03	富山県富山市	JA7875	ロビンソン式R22Beta 型(回転翼航空機)	個人	着陸時の横転による機体損傷	調査中	
26	2023/04/18	大分県宇佐市	JA395A	テキストロン・アビエーション式172S型	海上保安庁	不時着による機体損傷	調査中	
27	2023/04/09	群馬県吾妻郡長野原町	JA2502	PZL-ビエルスコ式SZD-55-1型(滑空機、単座)	個人	墜落	調査中	
28	2023/03/02	岡山空港スポット上	JA37NH	ユーロコプター式EC135T2型(回転翼航空機)	オールニッポンヘリコプター株式会社	スポットにおける強めの接地による機体損傷	調査中	
29	2023/01/25	成田国際空港	JA603A	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	車両との接触による機体損傷	9月公表	●
30	2023/01/07	中部国際空港	JA14JJ	エアバス式A320-232型	ジェットスター・ジャパン株式会社	脱出スライドを使用した降機における乗客の負傷	報告書案審議中	
31	2022/10/26	岐阜県高山市高根町池ヶ洞付近	JA2177	シャイベ式SF28A タンデム・ファルケ型(動力滑空機)	個人	墜落	調査中	
32	2022/08/15	広島県神石郡神石高原町内	JA9727	アエロスパシアル式AS350B型(回転翼航空機)	特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン	墜落	調査中	
33	2022/02/15	大阪国際空港の北北西約55km、高度約2,700m	JA04JC	ATR式42-500型	日本エアコミューター株式会社	機体の動揺による乗客の負傷	調査中	
34	2021/10/12	美瑛滑空場の北西約500m	JA11AM	シェンプ・ヒルト式アーカスM型(動力滑空機)	個人	墜落	調査中	
35	2021/10/07	神奈川県秦野市内の草地	JA7975	ロビンソン式R22Beta型(回転翼航空機)	個人	墜落	意見照会作業中	
36	2021/08/01	仙台空港	JA4077	パイパー式PA-46-350P型	個人	着陸時の機体損傷	9月公表	●
37	2020/06/29	兵庫県神崎郡福崎町高岡場外離着陸場	JA9383	富士ベル式204B-2型(回転翼航空機)	中日本航空株式会社	着陸時の機体損傷	調査中	

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【航空】 調査の進捗状況（令和6年10月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2024/10/27	宮城県栗原市 瀬峰場外離着陸場	JA4098	セスナ式172P型	個人	オーバーラン	調査中	◎
2	2024/10/26	長野県長野市若穂綿内芦ノ町地籍 千曲川河川敷	JA21YP	アレキサンダー・シュライハー式ASK21型	法人	オーバーラン	調査中	◎
3	2024/10/22	岡南飛行場離陸直後	JA60AZ	テキストロン・アビエーション式G58型	岡山航空株式会社	発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）	調査中	◎
4	2024/10/10	新潟県上越市安塚区、高度約150m	JA6412	ベル式412EP型	新日本ヘリコプター株式会社	物件を機体の外につり下げている航空機から、当該物件の一部が意図せず落下した事態	調査中	◎
5	2024/08/08	神戸空港滑走路上	JA824H	ユーロコプター式EC135P2+型（回転翼航空機）	学校法人ヒラタ学園	指示された滑走路とは異なる滑走路への着陸に準ずる事態	調査中	
6	2024/08/05	竜ヶ崎飛行場滑走路付近	JA01DC	セスナ式172S型	スカイネットアカデミー株式会社	滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
7	2024/07/28	茨城県結城郡八千代町内の公園	JA02KG	アグスタ式A109E型（回転翼航空機）	個人	航空機の装置故障による操縦障害	調査中	
8	2024/07/07	福島市農道離着陸場（ふくしまスカイパーク）離着陸地帯上	JA4101	セスナ式172P型	法人	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	
9	2024/06/22	和歌山県日高郡みなべ町付近上空、高度約7,600m	JA88AN	ボーイング式737-800型	ANAウイングス株式会社	航空機内の気圧の異常な低下	調査中	
10	2024/06/10	兵庫県相生市付近上空、高度約1,400m	JA400C	ロビンソン式R44 II 型（回転翼航空機）	匠航空株式会社	飛行中における発動機の継続的な停止	調査中	
11	2024/06/04	成田国際空港離陸直後	N714SA	ボーイング式777F型	ボーラーエアカーゴ・ワールドワイド・インク	発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）	調査中	
12	2024/05/15	福井空港滑走路上	JA4022	ソカタ式TB21型	個人	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	
13	2024/05/05	福島市農道離着陸場（ふくしまスカイパーク）離着陸地帯上	JA2416	グローブ式グローブG109B型	個人	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	
14	2024/04/07	美保飛行場進入中	JA69AN	ボーイング式737-800型	ANAウイングス株式会社	地表面又は水面への衝突を回避するための緊急操作	調査中	
15	2024/03/31	三重県津市内場外離着陸場（香良洲飛行場）	JR0832	ゼンエア式STOL CH701 R532L型（超軽量動力機）	個人	オーバーラン（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
16	2024/02/17	ホンダエアポート、高度約105m	JA03FD	アグスタ式AW139型（回転翼航空機）	本田航空株式会社	物件を機体の外につり下げている航空機から、当該物件が意図せず落下した事態	調査中	
17	2024/01/28	大分空港	JA924H	ホンダ・エアクラフト式HA-420型	本田航空株式会社	滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
18	2023/10/19	東京ヘリポート	JA9784 JA6725	アエロスパシアル式AS350B型（回転翼航空機） アエロスパシアル式AS355F2型（回転翼航空機）	個人 朝日航洋株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
19	2023/10/07	岐阜県高山市 飛騨場外離着陸場（飛騨エアパーク）	JA4083	クリステン・インダストリー式A-1型	個人	着陸時において翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【航空】 調査の進捗状況（令和6年10月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
20	2023/09/17	北海道美唄市農道離着陸場	JA4059	セスナ式172P型	個人	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	
21	2023/07/12	新千歳空港の南西約50km、高度約4,000m	JA614J	ボーイング式767-300型	日本航空株式会社	緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏	意見照会作業中	
22	2023/07/03	静岡県静岡市葵区上落合付近上空、高さ約150m	JA6686	アエロスパシアル式AS332L1型(回転翼航空機)	新日本ヘリコプター株式会社	物件を機体の外につり下げている航空機から、当該物件の一部が意図せず落下した事態	調査中	
23	2023/06/20	岡山県岡山市 岡南飛行場	JA01CG JA10AZ	ロビンソン式R44型(回転翼航空機) セスナ式172R型	匠航空株式会社 岡山航空株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
24	2023/05/29	高知空港の南約10km、高度約460m	JA11HA	ダイヤモンド・エアクラフト式DA42NG型	本田航空株式会社	発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。)	調査中	
25	2023/01/11	那覇空港 滑走路18L	JA35DR	セスナ式T206H型	岡山航空株式会社	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	
26	2022/08/15	妻沼滑空場付近上空、高度約500m	JA4083 JA2520	クリステン・インダストリー式A-1型 アレキサンダー・シュライハー式ASK21型(滑空機)	個人 立教大学	曳航索の一部が意図せず落下した事態	調査中	
27	2022/06/26	茨城県かすみがうら市内のぶどう畑	なし	ランズ式S-6SコヨーテII型(超軽量動力機)	個人	航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸	調査中	
28	2021/12/22	群馬県桐生市付近上空、高度約1,150ft	JA9584	ベル式412型(回転翼航空機)	朝日航洋株式会社	つり下げ輸送中における物件の落下	調査中	

【鉄道】 調査の進捗状況（令和6年10月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2024/10/04	いすみ線 国吉駅～上総中川駅間[千葉県いすみ市]	いすみ鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	◎
2	2024/09/24	肥薩おれんじ鉄道線 野田郷駅構内[鹿児島県出水市]	肥薩おれんじ鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	◎
3	2024/07/24	山陽線 新山口駅構内[山口県山口市]	日本貨物鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
4	2024/06/20	五能線 沢目駅～東八森駅間[秋田県山本郡八峰町]	東日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
5	2024/04/06	上信線 馬庭駅～西山名駅間[群馬県高崎市]	上信電鉄株式会社	踏切障害事故	調査中	
6	2024/02/13	飯田線 豊川駅構内[愛知県豊川市]	東海旅客鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
7	2024/01/18	常総線 三妻駅～南石下駅間[茨城県常総市]	関東鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	
8	2023/12/05	山陽線 里庄駅～笠岡駅間[岡山県浅口郡]	西日本旅客鉄道株式会社	鉄道人身障害事故	調査中	
9	2023/11/18	日豊線 佐志生駅～幸崎駅間[大分県大分市]	九州旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	9月公表	●
10	2023/08/06	大鰐線 大鰐駅～宿川原駅間[青森県南津軽郡]	弘南鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
11	2023/08/05	東海道線 大船駅構内[神奈川県鎌倉市]	東日本旅客鉄道株式会社	鉄道人身障害事故	報告書案審議中	
12	2023/04/11	本線 越中三郷駅～越中荏原駅間[富山県富山市]	富山地方鉄道株式会社	鉄道人身障害事故	調査中	
13	2023/03/23	芸備線 備後八幡駅～内名駅間[広島県庄原市]	西日本旅客鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	

* 進捗状況：（事故等発生）→ 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【鉄道】 調査の進捗状況（令和6年10月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2024/09/02	水前寺線 新水前寺駅前停留場構内[熊本県熊本市]	熊本市交通局	車両障害	調査中	
2	2024/04/15	高森線 立野駅構内[熊本県阿蘇郡南阿蘇村]	南阿蘇鉄道株式会社	本線逸走	調査中	
3	2024/02/23	上熊本線 段山町停留場～蔚山町停留場間[熊本県熊本市]	熊本市交通局	車両障害	調査中	
4	2024/01/05	水前寺線 交通局前停留場～味噌天神前停留場間[熊本県熊本市]	熊本市交通局	車両障害	報告書案審議中	○
5	2023/12/12	山鼻線 中島公園通停留場～山鼻9条停留場間[北海道札幌市]	一般財団法人札幌市交通事業振興公社	本線逸走	9月公表	●
6	2023/11/28	大井川本線 家山駅構内[静岡県島田市]	大井川鐵道株式会社	車両障害	調査中	

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規○、変更○、公表●）

【船舶】 調査の進捗状況（令和6年10月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
1	2024/07/28	境港	遊漁船第二愛丸衝突(消波ブロック)	衝突	調査中	
2	2024/07/02	北海道苫小牧市苫小牧港	旅客船兼自動車渡船シルバーブリーズ衝突(消波ブロック)	衝突	調査中	
3	2024/05/20	宮城県石巻市石巻港	貨物船EVER FELICITY作業員死傷	死傷等	調査中	
4	2024/03/20	山口県下関市六連島沖	ケミカルタンカーKEOYOUNG SUN転覆	転覆	調査中	
5	2024/01/16	清水港折戸湾内	被えい船13転覆	転覆	報告書案審議中	
6	2023/12/06	宮城県宮崎市大淀川河口付近	遊漁船五六丸転覆	転覆	報告書案審議中	
7	2023/11/21	愛媛県松山市沖	ロールオン・ロールオフ貨物船すおう乗揚	乗揚	調査中	
8	2023/09/21	山口県徳山下松港	石炭運搬船ENERGIA CENTAURUS乗組員死亡	死傷等	報告書案審議中	
9	2023/08/24	紀伊水道	コンテナ船CONTSHIP UNO貨物船いずみ丸衝突	衝突	報告書案審議中	
10	2023/08/16	沖縄県宮古島市下地島北西方沖	ダイビング船クリスタルM転覆	転覆	9月公表	●
11	2023/03/28	京都府亀岡市篠町王子裏山の保津川	旅客船9号転覆	転覆	9月公表	●
12	2021/08/11	青森県八戸市八戸港内	貨物船CRIMSON POLARIS乗揚	乗揚	報告書案審議中	
13	2021/05/27	来島海峡西口	貨物船白虎ケミカルタンカーULSAN PIONEER衝突	衝突	報告書案審議中	
14	2020/12/23	不明	活魚運搬船第八しんこう丸乗組員行方不明	死傷等	報告書案審議中	

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規○、変更○、公表●)



【船舶】 調査の進捗状況（令和6年10月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）