船舶事故等調査報告書

平成23年10月27日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

		理制女王安貝云(冲争导门即云)
事故等番号	2010仙第75号	
事故等種類	衝突	
発生日時	平成22年8月15日(日) 13時50分ごろ	
発生場所	福島県会津若松市猪苗代湖	
	会津若松市所在の材木崎三角点から真方位175°700m付近 (概位 北緯37°28.7′ 東経140°02.5′)	
事故等調査の経過	平成22年8月20日、本事故の調査を担当する主管調査官(仙台事務所)を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	A モーターボート \	ャース 〈ASUMASA、5トン未満(長さ6.18m)
船舶番号、船舶所有者等	200-33558栃木、個人所有	
	B 水上オートバイ F	ピュァ クォレ Pure Cuore、0.2トン
	番号不詳、個人所有	
乗組員等に関する情報	A 船長A、二級小型船舶操縦士(1マイル限定)・特殊小型船舶操縦士・ 特定 B 船長B、特殊小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	A 右舷船首部に擦過傷	
	B 左舷船首部に擦過傷	
事故等の経過	A船は、無人で砂浜に係留中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、猪苗 代湖で遊走中、平成22年8月15日13時50分ごろ、B船の左舷船首 部がA船の右舷船首部と衝突した。	
気象・海象	象 気象:天気 曇り、風向 北北西、風力 2、視界 良好 海上:平穏	
分析	乗組員等の関与	A なし、B 不明
	船体・機関等の関与	A なし、B 不明
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	A船は無人で係留中、B船は遊走中、猪苗代湖
		において、B船がA船と衝突したものと考えられ
		るが、船長Bから情報が得られなかったため、そ
	11	の状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、猪苗代湖において、A船が係留中、B船が遊走中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。	